■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2021. 6. 11.>

(앞쪽)

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	용인영덕 경기행복주택			성명(대표자)			홍 현 성			
	주소	경기도 용인시 기흥구 영덕동 550-1									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		106 세대	17A ㎡	17B ㎡	17C ㎡	37 ㎡	㎡	㎡			
			80 세대	13 세대	9 세대	4 세대	세대	세대			
측정자	상호	누리환경ENG			등록번호			제부측-실-7호			
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)									

공동주택 공기질 측정결과(단위:㎍/㎥ 또는 Bq/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	03월21일 (13:22)	(101동-1105호)	남서향	1.2	845.8	46.2	37.9	32.8	0.6	밀폐 105.5
										환기 33.7
2지점	03월21일 (13:28)	(101동-805호)	남서향	4.1	930.5	21.6	47.0	41.9	4.8	밀폐 137.8
										환기 41.3
3지점	03월21일 (13:30)	(101동-405호)	남서향	6.7	978.5	26.2	79.0	54.1	8.1	밀폐 103.7
										환기 39.6
4지점										밀폐
										환기
5지점										밀폐
										환기
6지점										밀폐
										환기
평균				4.0	918.2	31.3	54.6	42.9	4.5	밀폐 115.7
										환기 38.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 03 월 29 일

제출자 **현대엔지니어링(주)** (서명 또는 인)

경기도 용인시청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]