KWRI 한국수질시험연구소
Korea Water Research Institute

우)13229 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 (상대원동, 시콕스타워 1203호) / Tel.1544-7435 / Fax.070-4694-3755

문서번호 20210106-0098
접수번호 20-12-1177
시행일자 2021-01-04
발 신 ㈜한국수질시험연구소
담 당 자 김 미 정

제 목 : 수질검사 성적서
받 음 : 동백2동 행복복지센터
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 214 (중동866-1, 동백동주민센터)

시 험 성 적 서

1. 시료내용

시료명 : 저수조(6항목)	의뢰근거 : 수도법	신고번호 :	
의뢰인 : 동백2동 행복복지센터	검사목적 : 정기검사용	채수/접수일 : 2020-12-30	
채취주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 214 (중동866-1, 동백동주민센터)		구분 : 정수	시험구분 : 신검
채수방법 : 직접채수	채취자 : 정선환	채취자소속 : 한국수질시험연구소	

「지하수법 시행령」 제30조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조제1항, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

2. 시험검사결과

No.	항목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
4	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
5	유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.53
6	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.8
판 정		적합	
수질기준초과항목			

*본 시험성적서는 시험의뢰 목적 이외의 광고, 상업적인 용도나 소송 및 법적인 해결의 용도로 사용할 수 없습니다
*본 성적서는 문서번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

주식회사 한국수질시험연구소

"깨끗한 수질, 깨끗한 환경, 더 나은 삶을 추구하는 기업"